

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAZANAKOLONA RAZAFIARISOA**  
**ADRESSE : LOT 169 PLLE 648 SECTEUR IV MORAFENO, Tél.**  
**0324003415**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5364ME**

**USAGE EFFECTIF:** CU > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 31 000

**TVA :** Ar 6 200

**NET A PAYER : Ar 37 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-AMBOROVY**

**RECU N° : 861950/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date : 28/09/2021**

**NET A PAYER : Ar 37 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PARE BRISE CASSEE
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : RANDRIANARISOA Donatien  
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA  
MILY

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS**