

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RAJAONARISON SARIAKINIAINA EDDITH
ADRESSE : LOT IVD 82 BIS BEHORIRIKA AMBATOMITSANGANA, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **7807TAU**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1250

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : **Ar 28 800**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-IVATO

RECU N° : 869218/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date : 05/10/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME

Nom du vérificateur : Mr RAVELOKAMISY A. Jules
Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS