



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 910961/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 15/11/2021

NOM : RASOLOFOMANANA LALA HERIMAMY

ADRESSE : LOT VD 4 AMPARIBE AMBOHIDAHY 0342049676

TELEPHONE : 034.20.610.58

PROFESSION :RESTAURATEUR

NUM IMM : 1038TBJ

MARQUE :SUZUKI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : FTD83V1

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:0256868

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLUSIBLE

PTC :2005

PAV :1505

CU :500

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2005

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 15/11/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 15/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :RANDRIAMANAMPISOA VANESSA ROLANDE

Validité de circulation jusqu'au15/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1038TBJ

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2005

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000