## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 933915/ANT/004/SUR\_SITE/2021 DATE: 07/12/2021

**NOM**: MOHANLAL JIVANLAL

ADRESSE : COLBERT PLACE KABARY TELEPHONE :

PROFESSION:-

NUM IMM : 8474DG MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : DIEGO SUAREZ

GENRE : VP TYPE : HNN81XP CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:U155202

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :2605 PAV :1960 CU :645

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2005

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 26/11/2019

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 07/12/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au07/12/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: MOHANLAL JIVANLAL DATE 07/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8474DG

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE : 7 PLACE DEBOUT : 2605

**DROIT** Ar 18 000 **CARNET D'ENTRETIEN** Ar 0

 PV
 Ar 2 000

 CARTE
 Ar 2 000

 THT
 Ar 22 000

 TVA
 Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 NET A P

NET A PAYER : Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

**ALASORA - ANTANANARIVO**