

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAZAFINARIVO**

**ADRESSE : LOT VH 26 AMBATOVINAKY, Tél. 034 39 014 39**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6022TU**

**USAGE EFFECTIF: CU**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2850

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-ANTSIRABE**

**RECU N° : 868849/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date : 04/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN A MAIN INOPERANT
- FUITE ESS/GAS OIL AU MOTEUR
- PATENTE A PRESENTER
- LICENCE A PRESENTER
- PHARE G/D NULS
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC  
RANDRIAMIARAMANDIMBY ANDRE NOËLA  
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02 MOIS 04/12/2021**