

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: COMPAGNIE DE MANUTENTION DE MAJUNGA
(COMAMA) / 0322178427
ADRESSE : IMMEUBLE GITANE 17 RUE RICHELIEU, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0967MD

USAGE EFFECTIF: SREM16

PLACE DEBOUT:

PTC : 32000

DROIT : Ar 39 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 45 000

TVA : Ar 9 000

NET A PAYER : Ar 54 000

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
MAHAJANGA-AMBOROVY**

RECU N° : 874462/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date : 08/10/2021

NET A PAYER : Ar 54 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VEHICULE SALE
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur :GPHC RATOVOHERY M.Harifetra
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA
MILY

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS