

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



De: RAHARIMBOAHANGY ELISE

ADRESSE : LOT I A 14 AMBALAVAO ISORAKA AMPATSAKANA, Tél.  
0340631829

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **1016TR**

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1340

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : **Ar 15 600**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N° : **906659/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

Date : 10/11/2021

NET A PAYER : **Ar 15 600**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE*

*ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

**INAPTE**

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge  
Alain  
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **02 MOIS - 10/01/2022**