

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAZAFIMBAHOAKA HARINIAINAFARASOA
ADRESSE : LOT FV T 14 TER FENOARIVO, Tél. 0324903927
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1845TR

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1060

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 924303/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 26/11/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FUMÉE EXCESSIVE
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- FEUX DE STOP G/D NULS
- CARROSSAGE ROUES AV G A REGLER
- CARROSSAGE ROUE AV D A REGLER

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS - 26/01/2022

