DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MORAMANGA - TOAMASINA

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

MORAMANGA - TOAMASINA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 927021/TNA/018/SUR_SITE/2021 DATE : 30/11/2021

NOM: AMBATOVY MINERALS SA

ADRESSE: IMM TRANOFITARATRA 6 E ETAGE ANKORONDRANO **TELEPHONE**: 0323750257

PROFESSION:/

NUM IMM : 7383TAU MARQUE : TOYOTA COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : HZJ76L CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :17 N°SERIE DU TYPE:9008531

PLACE ASSISE : 9 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :694866

PTC :3000 PAV :2180 CU :820

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2012

USAGE EFFECTIF: VP300 (Age > 5 ans)

NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 30/11/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 30/11/2021

Nom du vérificateur :RAMANDIMBIARISOA SYLVERE Le Chef de Centre

Opérateur: ANDRIAMANJAVASOA NIARONANAMBATRA

Validité de circulation jusqu'au01/06/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 RECU N°: 927021/TNA/018/SUR_SITE/2021

De: AMBATOVY MINERALS SA DATE 30/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7383TAU

USAGE EFFECTTF: VP300 (Age > 5 ans)

TVA

PLACE DEBOUT:

PTC 3000

DROIT Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN Ar 0

PV Ar 2 000

CARTE Ar 0

THT Ar 12 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 14 400**

Ar 2 400