

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAFELINIRINA JOSEE

ADRESSE : LOT PRES IR 346 ANDRANOMALAELO ROVA, Tél. 034 96 169 96

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **3078FE**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1807

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

RECU N° : 874848/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 08/10/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VEHICULE A PEINDRE
- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND
Opérateur : RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS