DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY-MAHAJANGA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 867949/MGA/020/SUR_SITE/2021 DATE: 04/10/2021

NOM: RABEMANANTSOA JACQUELIN JOSE

ADRESSE: LOT 0212 AL 0405 SECT 1 TANAMBAO SOTEMA TELEPHONE:

PROFESSION: COMMERCANT

NUM IMM: 5792MEMARQUE: MERCEDES BENZCOMMUNE: MAHAJANGAGENRE: CTTETYPE: 906635CARROSSERIE: FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :12 N°SERIE DU TYPE:9066351S238400

PLACE ASSISE : 3 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3500 PAV :1550 CU :1950

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2007

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 16/09/2020

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Le Chef de Centre

Opérateur: RAKOTONDRAZAKA Ando Edmond Victorien

Validité de circulation jusqu'au04/04/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY-MAHAJANGA

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°:867949/MGA/020/SUR_SITE/2021**

De: RABEMANANTSOA JACQUELIN JOSE DATE 04/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5792ME

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 3500 Ar 10 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 12 000 TVA Ar 2 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 14 400**