DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZAFINDRANJA JEANNE MARIE **ADRESSE:** LOT N 6 CITE SACIMEN ANTSIRABE, **Tél.** 0346907332 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 6563TM**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1220

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N°: 926770/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 30/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE CHASSIS FALCIFIEE/NON CONFORME

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIAMBOLOLONA

Nary

Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS-10/12/2021