DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 923280/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 25/11/2021

NOM: RAVALISON LALAOHARISOA CHARLINE

ADRESSE: LOT VF 110 BIS ANTSAHABE -0332935335 TELEPHONE:

PROFESSION: FONCTIONNAIRE

NUM IMM : 9859TAH MARQUE : VOLKSWAGEN COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: MVW5032K1047 CARROSSERIE: CI

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :5 N°SERIE DU TYPE:ZW128187

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: AGPO58614

PTC :1770 PAV :1212 CU :558

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2000

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 15/10/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 25/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur: RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au25/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:923280/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De : RAVALISON LALAOHARISOA CHARLINE DATE 25/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9859TAH

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1770 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**