

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAZOANARISOA BERNADETTE  
**ADRESSE :** LOT 20163 AVARADROVA NORD, Tél. -  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8898AB**

**USAGE EFFECTIF:** TM16

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 16000

**DROIT :** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 51 000

**TVA :** Ar 10 200

**NET A PAYER : Ar 61 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBATONDRAZAKA - TOAMASINA**

**RECU N° : 916805/TNA/016/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 18/11/2021

**NET A PAYER : Ar 61 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur : RAKOTOMIARAKA H.C. Bruno  
Opérateur : ANDRIAMANALINA ONJAVOTRA ELIE  
LUCIA

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 18/12/2021**