

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** AINA CHRISTIAN WILLY RECTEUR  
**ADRESSE :** TSIMAHAVA OBE, Tél. 0348326229

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1112UD**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2660

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TOLIARA-MORONDAVA**

**RECU N° : 862417/TLR/011/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 28/09/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- CREMAILLERE A REPARER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur : GP1C ROMILE Etienne  
Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2MOIS**