DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: MARIE PAULINE

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: C.~3B~P.11/47~MANGARANO~II,~\textbf{T\'el}.~0325048418\\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{3645AG}$

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 2590

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

RECU N°: 926196/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 29/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- RUPTURE DE FREIN
- FREIN AVG NUL
- FREIN AVD NUL
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené

Victorien

Opérateur: RAMANANTSARA Bernard

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02JOURS