



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 866369/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 01/10/2021

NOM : WONG-LAI-LIAO-FUCK

ADRESSE : LOT 20.100 AVARADOHA SUD

TELEPHONE :

PROFESSION :COMMERCANTE

NUM IMM : 0890AG

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : AMBATONDRAZAKA

GENRE : VP

TYPE : NN81WP1

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:015835

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :1366593

PTC :2430

PAV :1720

CU :710

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2003

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 16/08/2019

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 01/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre

Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina

Validité de circulation jusqu'au**01/10/2022**



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0890AG****

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2430

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400