## **DIRECTION GENERALE** DE LA **SECURITE ROUTIERE**



De: RABEANTSOINA RAKOTONDRAZAKA NOMENJANAHARY ADRESSE: LOT VH 27 G VOLOSARIKA CITE AMBANIDIA, Tél. Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :  $9833TAF\,$ 

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

PTC: 2786

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

**CARTE:** Ar 2000 PV: Ar 4 000 THT: Ar 12 000 TVA: Ar 2 400

Ar 14 400 **NET A PAYER:** 

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 933063/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 07/12/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- FUITE D'HUILE SUR BOITIER DE DIRECTION
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L

Opérateur: RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(07/01/2022)