



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 919395/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 22/11/2021

NOM : RAMANANTSOA SIMON

ADRESSE : LOT 112 ANTANETIBE ANTSAHALALINA

TELEPHONE : 0341726364

PROFESSION :/

NUM IMM : 1988TBM

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : JN81VP

CARROSSERIE :BOM

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:8U927337

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2430

PAV :1810

CU :620

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2008

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 18/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 22/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

Validité de circulation jusqu'au22/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1988TBM

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2430

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000