

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ANDRIATSILAVO ZINAH  
**ADRESSE :** LOT II K 2 BIS ANKADIVATO, **Tél.** 0345712577  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **7397TAV**

**USAGE EFFECTIF:** TPP ≤ 25 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 27 000

**TVA :** Ar 5 400

**NET A PAYER :** **Ar 32 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 935022/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 08/12/2021

**NET A PAYER : Ar 32 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well  
Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2MOIS(08/02/2022)**