## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZAFIMANANDRAIBE JUSTIN
ADRESSE: 112 CITE MANDROSEZA AAA, Tél. 0340672963
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 0100TBP

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2415

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 875745/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 11/10/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L

El'no

Opérateur: CHAN KANG LOI Corine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(11/11/2021)