

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RABENJA NOROTIANA JULIANO

ADRESSE : LOGT 124 67 HA SUD, Tél. -

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7004TBJ

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 3490

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 15 000

TVA : Ar 3 000

NET A PAYER : Ar 18 000

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 912549/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 16/11/2021

NET A PAYER : Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- DEBUT FUMEE MOTEUR
- PNEU AV G LISSE
- JANTE ARR G EN MAUVAIS ETAT
- JANTE ARR D EN MAUVAIS ETAT
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- JANTE AV G EN MAUVAIS ETAT
- JANTE AV D EN MAUVAIS ETAT

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Opérateur : RAZAFIMANDROSO Jeanne Edwine	APTITUDE : INAPTE Délai de réparation accordée : 2MOIS 16/01/2022	
--	--	--