

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: FALIMANANA ANDRIANAIVOARIJAONA**  
**ADRESSE : LOT ANALAVORY ANTANANARIVO, Tél. 0345060859**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6351TAL**

**USAGE EFFECTIF:** VL &gt; 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 7500

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 35 000

**TVA :** Ar 7 000

**NET A PAYER : Ar 42 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TSIROANOMANDIDY - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 840770/ANT/027/SUR\_SITE/2021**

**Date : 07/09/2021**

**NET A PAYER : Ar 42 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- PARE BRISE A REMPLACER
- JEU IMPORTANT DE COLONNE DE DIRECTION
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMAHEFA Josoa  
Opérateur : MAHASAHA Famarita Barson

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01MOIS 07/10/2021**