

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAFANOMEZANA GILLES MARIE FRANCIS
ADRESSE : LOT III D 37 B A ANTANIAVO ANTANIMENA, Tél.
0340177955
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2447TN

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1380

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : Ar 28 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 924360/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 26/11/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- CEINTURE DE SECURITE NON CONFORME
- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)
- CACHE POUSSIÈRE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur : GPHC RAVAKA RABOTOVAO
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(26/12/2021)