

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOARISON MAMINIAINA  
ADRESSE : LOT C 59 E BIS AMBODIVONDAVA, Tél. 0340434729  
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **5279TAH**

USAGE EFFECTIF: CU > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 4600

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 29 000

TVA : Ar 5 800

NET A PAYER : **Ar 34 800**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N° : **918501/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

Date : 22/11/2021

NET A PAYER : **Ar 34 800**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorette

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **1MOIS 22/12/2021**