

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 874160/ANT/023/SUR SITE/2021

**DATE :** 08/10/2021

**NOM :** RANOROSOA LEONTINE

**TELEPHONE :** 0343303293

**ADRESSE :** 1116 G 90 MAHAZOARIVO ATSIMO

**PROFESSION :** COMMERCANTE

**NUM IMM :** 5827TBF

**MARQUE :** DAF

**COMMUNE :** ANTSIRABE

**GENRE :** CAM

**TYPE :** AS47XS

**CARROSSERIE :** BACHEE

**SOURCE D'ENERGIE :** GASOIL

**PUISSANCE :** 34

**N°SERIE DU TYPE:** OE516115

**PLACE ASSISE :** 3

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 26000

**PAV :** 11450

**CU :** 14550

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 2000

**USAGE EFFECTIF :** TM16

**NR CARTE VIOLETTE :**

**DELIVREE LE :-**

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 08/10/2021

**PATENTE :** 0068694

**ANI :** /

**Visite du :** 08/10/2021

**Nom du vérificateur :** RAKOTOARIMANANA Romain Emilien

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** RADAFISON Andrandraina Jean Henri

**Validité de circulation jusqu'au** 09/04/2022

**APTE**