

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RALAIARINTSOA MICHEL**

**ADRESSE : LOT IBM 49 ISORAKA TSARALALANA, Tél. 034.14.171.46**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6318TAA**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1440

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 928796/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 01/12/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : RANDRIAMANAMPISOA VANESSA  
ROLANDE

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : VR 05 JOURS  
06/12/2021**