## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAHERIMALALA FENOHAJA JACQUES RICHARD **ADRESSE**: LOT 0211 J 0204 SECT 5 AMBOHIMANDAMINA TEL 032 86 708 84, **Tél**. 0324003415

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7959MD

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2590

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

-----

RECU N°: 871524/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/10/2021

NETA PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- OBJET HORS CABARIT A SUPPRIMER

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS