

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RATSIMBAZAFY COLOMBE
ADRESSE : LOT 1ER QUARTIER MADERASOA, Tél. 0324003415
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6402MD

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 2910

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
MAHAJANGA-AMBOROVY**

RECU N° : 869920/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date : 05/10/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA
MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS