



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 930338/ANT/023/SUR_SITE/2021

DATE : 03/12/2021

NOM : ECAR SALESIENS DON BOSCO

ADRESSE : BP 2 BETAFO

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 0861TM

MARQUE :DAIHATSU

COMMUNE : BETAFO

GENRE : VP

TYPE : F75LV-B

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :11

N°SERIE DU TYPE:6 3 4 0 1 6

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :514986

PTC :2020

PAV :1455

CU :565

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1988

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 25/07/2019

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 03/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC RANDRIAMIARAMANDIMBY ANDRE NOËLA

Le Chef de Centre

Opérateur :RADAFISON Andrandraina Jean Henri

Validité de circulation jusqu'au03/12/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0861TM

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2020

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000