## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RABEHAJA} \begin{tabular}{ll} \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule} : \textbf{1531FE} \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF:** Thé

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2085

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 21 000

 TVA:
 Ar 4 200

NET A PAYER: Ar 25 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

RECU N°: 922549/FNR/007/SUR\_SITE/2021

**Date**: 25/11/2021

NET A PAYER: Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- CHANGEMENT MOTEUR SANS R T I

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND

Opérateur: RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS