## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: LO MIOU JANE

ADRESSE: LOT VS 21 BU ANKATSO, Tél. 0340760517

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 7426TAP

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2201

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 876810/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 12/10/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

MOTEUR SALE

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO

Chrésus

Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5JOURS 17/10/2021