DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:TSANGAHOLISOA HONORINE CLAIRE} $$ADRESSE:$ LOT 127B/3306 AMBODIRANO, T\'el.$$ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: $$5145FE$

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC: 2840

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 $4\,000$

 THT:
 Ar
 $13\,000$

 TVA:
 Ar
 $2\,600$

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

RECU N°: 873442/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 08/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS