



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 869987/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 05/10/2021

NOM : RANDRIAMAHENITSOA ELISE THEOGENE

ADRESSE : LOT AMBATOTOKANA

TELEPHONE : 0330482140

PROFESSION :CHAUFFEUR

NUM IMM : 1833TBM

MARQUE :MERCEDES BENZ

COMMUNE : ANTANIFOTSY

GENRE : CAM

TYPE : 1919MOD

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :26

N°SERIE DU TYPE:++++38900914826227

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :40191619227547

PTC :19000

PAV :7400

CU :11600

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 1978

USAGE EFFECTIF : TM16

NR CARTE VIOLETTE : /

DELIVREE LE :04/10/2021

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 04/10/2021

PATENTE : /

ANI : /

APTITUDE : APTE Visite du 05/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy

Le Chef de Centre

Opérateur :RASATA Michela

Validité de circulation jusqu'au05/04/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1833TBM

USAGE EFFECTIF : TM16

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

19000

DROIT

Ar 39 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 41 000

TVA

Ar 8 200

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 49 200