## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAVOLOLONIRINA LUCIENNE

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: 422 \text{ BIS AVARATSENA} / 0331293798, \textbf{T\'el}. \ 0324003415 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{5090TBG}$ 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3490

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

**CARTE:** Ar 0 **PV:** Ar 4 000

THT: Ar 13 000 TVA: Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

-----

RECU N°: 919864/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 23/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS