DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RASOARIMANGA ODETTE RAZANAJAONA **ADRESSE**: LOT II F 28 K B ANDRAISORO, **Tél**. 0334512492 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **7460TM**

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC: 1220

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 11 000
TVA: Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N°: 912837/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 16/11/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIAMBOLOLONA

Nary

Opérateur: RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS - 16-01-2022