DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: BEREKA SOLOFONIRAINY NARINDRA PRISCA **ADRESSE** : LOT III S 420 J OUEST ANKADIMBAHOAKA, **Tél**. 032.51.621.19

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6398TAN

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC: 2800

DROIT: Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N°: 909578/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 12/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS 12/12/2021