## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAHERIVELO} \textbf{ANDRIAMAMONJY} \\ \textbf{ADRESSE}: \texttt{LOT} \ 14 \ \texttt{D} \ 140 \ \texttt{AMPATANA} \ \texttt{ANTSIRABE}, \ \textbf{T\'el.} \ / \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \ \textbf{4998TU} \\ \end{cases}$ 

**USAGE EFFECTIF:** TPP > 25 places et  $\leq$  50 places

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 3500

**DROIT:** Ar 25 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 37 000

 TVA:
 Ar 7 400

NET A PAYER: Ar 44 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MORONDAVA - TOLIARA

-----

RECU N°: 934939/TLR/011/SUR\_SITE/2021

**Date**: 08/12/2021

NET A PAYER: Ar 44 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE NULLE
- VEHICULE SALE
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 48heure