

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOROVY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 927426/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date : 30/11/2021**

**De: RAMJANALY MOHAMMAD HANIF**

**ADRESSE : LOT 290 PLLE 1138 AMBALAVOLA, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3139ME**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC : 2910**

**DROIT : Ar 9 000**

**CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0**

**CARTE : Ar 2 000**

**PV : Ar 4 000**

**THT: Ar 15 000**

**TVA : Ar 3 000**

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin  
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE  
OLIDA

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS**