## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIANIAINA FARAMAMINIRINA NIRISOA SAMUELINE ADRESSE: 105 C 13 BETAINOMBY P23/44, Tél. 0331405841

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 3329AH

**USAGE EFFECTIF: TMT** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 670

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

-----

RECU N°: 913478/TNA/005/SUR\_SITE/2021

**Date**: 16/11/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PARE BRISE CASSEE

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené

Victorien

Opérateur : JOLIARISON Nirina Eva

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15JOURS