## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAZAFIMANATSOA & TOLONIAINA & FIDINARIVO \\ \textbf{ADRESSE:} & LOT & IAN 25 & AC & MAROBIBY & FIOMBONANA, & \textbf{T\'el.} & // \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{4151TAL} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: TM16** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 16000

**DROIT:** Ar 39 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CHRIEF BENTREFIEN. AND

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 45 000

 TVA:
 Ar 9 000

NET A PAYER: Ar 54 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOLIARA-ITINERANTE MIANDRIVAZO

**RECU N°: 870481/TLR/011/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 54 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE NULLE
- MOTEUR SALE
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 24heure