



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 924466/MGA/020/SUR\_SITE/2021

DATE : 26/11/2021

NOM : RAMAROJAONA ANDRIAMIHAJA XAVIER

ADRESSE : BELOBAKA

TELEPHONE : 000

PROFESSION :-

NUM IMM : 8979ME

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : MAHAJANGA

GENRE : VP

TYPE : KMPKR17

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:446137

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :1395365

PTC :2500

PAV :1760

CU :740

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 26/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 26/11/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin

Le Chef de Centre

Opérateur :RASOANANTENAINA ANTOINETTE OLIDA

Validité de circulation jusqu'au26/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8979ME**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2500

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**