## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RASOARIMALALA FRANCINE

 $\mathbf{ADRESSE}: \mathtt{LOT}\ \mathtt{0212}\ \mathtt{B}\ \mathtt{320}\ \mathtt{TANAMBAO}\ \mathtt{SOTEMA},\ \mathbf{T\'el}.\ \mathtt{0324003415}$ 

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3117ME

**USAGE EFFECTIF:** TMT

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 670

DROIT: Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

**CARTE:** Ar 0 **PV:** Ar 4 000 **THT:** Ar 11 000

TVA: Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

-----

RECU N°: 934513/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 08/12/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS