DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} RAKOTOHARINIAINA MANANJINA LIANASOA \\ \textbf{ADRESSE}: LOT IAH 65 AVARATSENA, T\'el. - \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{0405TAP} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: CSUB > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 4410

DROIT: Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 29 000

 TVA:
 Ar 5 800

NET A PAYER: Ar 34 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 930693/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PHARE G/D NULS
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPCE FARALAHY Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS 16/12/2021