## **DIRECTION GENERALE** DE LA **SECURITE ROUTIERE**



De: RAKOTOARISOA ANDRIAMIAKATRA HERINIAINA ADRESSE: 4141 ME ANDAFIAVARATRA TANAMBAO IVATO, Tél. Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :  $2842TBG\,$ 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

**PLACE DEBOUT:** 

PTC: 3500

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

**CARTE:** Ar 0 PV: Ar 4 000 THT: Ar 13 000 TVA: Ar 2 600

Ar 15 600 **NET A PAYER:** 

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **MAHAJANGA-AMBOROVY**

RECU N°: 865084/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 30/09/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur: RASOANANTENAINA ANTOINETTE

**OLIDA** 

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS