

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ANDRIAHARIMALALA RAVELONA HERINAIVO BECK
ADRESSE : ITH 38 A AMBOATAVO, Tél. -
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4951TBG

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1620

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 911672/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 15/11/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- PLAQUE NUMERO DE CHASSIS DETERIORE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo
Claudy

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 15/12/2021