DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 912266/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 15/11/2021

NOM: RAMINOARISOA DELPHINE

ADRESSE: LOT IB 164 ANDOHARANOFOTSY 0340952957 **TELEPHONE:**

PROFESSION: EXPORTATEUR

NUM IMM: 3591TBN MARQUE :LAND ROVER **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: VP TYPE: FA28BO **CARROSSERIE**:BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL **PUISSANCE**:9 N°SERIE DU TYPE:7 H 009486

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PTC:2505 **PAV**:1890 CU:615

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2007

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 09/11/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 15/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : SAMATASY Junot Lauréa

Validité de circulation jusqu'au 15/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

DATE 15/11/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:912266/ANT/004/SUR_SITE/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3591TBN

USAGE EFFECTTF: VP

De: RAMINOARISOA DELPHINE

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT:

PTC 2505 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

NET A PAYER: Ar 24 000 TIMBRE Ar 0