DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RASOARINDRIANA JEANNE} \textbf{ADRESSE}: \texttt{LOT IT S 52 BIS ANDRANINAHOATRA}, \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{4829TF}$

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC: 950

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 918230/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 19/11/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- FREIN A MAIN INOPERANT
- RESERVOIR DIRECT INTERDIT
- CABOCHON AV G A REMPLACER
- VEUILLEUSES G/D NULLES

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L

El'no

Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 19/12/2021