DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 916700/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 18/11/2021

NOM: FILATEX

ADRESSE: ANKADIMBAHOAKA ROUTE D'ANTSIRABE **TELEPHONE:**

PROFESSION: 0320306027

NUM IMM: 3402TAK MARQUE: VOLKSWAGEN **COMMUNE: ANTANANARIVO GENRE**: CTTE TYPE: BGU **CARROSSERIE**: FOURGON **SOURCE D'ENERGIE** :ESSENCE **PUISSANCE**:9 N°SERIE DU TYPE:111722

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR:**150350

PTC:2172 **PAV**:1422 CU:750

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2007

USAGE EFFECTIF: TMTPERS NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 20/05/2021

PATENTE: **ANI**: 2021 APTITUDE: APTE Visite du 18/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur: RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au 20/05/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°:916700/ANT/004/SUR_SITE/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

DATE 18/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3402TAK

USAGE EFFECTTF:TMTPERS

De: FILATEX

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2172 Ar 6 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 10 000 TVA Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000 TIMBRE Ar 0