

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAVELOARISOA PAULINE

ADRESSE : LOT IVH 74 MANDIALAZA AMBATOMITSANGANA, Tél.
0332132709

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0943TAJ

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 3450

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 15 000

TVA : Ar 3 000

NET A PAYER : Ar 18 000

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 907283/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 10/11/2021

NET A PAYER : Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS-10/01/2022